

Reinigung & Pflege — die Routine zum Mitnehmen

Diese Checkliste fasst die Reinigung und saisonale Pflege von Doppelstegplatten auf zwei ausdrückbaren Seiten zusammen — 5-Schritte-Reinigungsablauf, Reinigungs-Checkliste, klare No-Go-Liste mit ungeeigneten Mitteln und Werkzeugen sowie ein Wartungsplan mit zwei Saison-Terminen pro Jahr (Frühjahr und Herbst). **Wichtig vorab:** Niemals Aceton, Verdünner, Reinigungsbenzin oder Glasreiniger mit Ammoniak — die UV-Schicht wird dauerhaft beschädigt.

1. 5-Schritte-Reinigungsablauf — abhaken am Reinigungstag

- Schritt 1 — Grobschmutz abspülen:** Gartenschlauch mit niedrigem Wasserdruck, von oben nach unten arbeiten?
- Schritt 2 — Mild reinigen:** lauwarmes Wasser + 1 EL Spülmittel auf 5 l, mit weichem Schwamm in kreisenden Bewegungen?
- Schritt 3 — Klar nachspülen:** bis kein Spülmittel-Schaum mehr sichtbar ist?
- Schritt 4 — Abtrocknen:** weiches Mikrofasertuch — verhindert Wasserflecken durch Mineralrückstände?
- Schritt 5 — Antistatik (optional):** leicht feuchtes Antistatik-Tuch entlädt die Oberfläche, hält Sauberkeit länger?

Dauer: rund 20–30 Minuten für ein Terrassendach von 3 x 4 m. **Idealer Tag:** bedeckt, windstill — keine Wasserflecken durch zu schnelles Trocknen, keine Pollen-Anhaftung im Wind.

2. No-Go-Liste — was niemals an Stegplatten gehört

Mittel / Werkzeug	Warum nicht?
Aceton, Verdünner, Reinigungsbenzin	greifen UV-Schicht an, dauerhafte Trübung
Glasreiniger mit Ammoniak	Ammoniak schädigt Polycarbonat — kein „Fenster-Putzen“-Reflex
Scheuermilch, Scheuerpulver	mineralische Partikel kratzen UV-Schicht
Stahlwolle, Topfreiniger, Drahtbürsten	sofort sichtbare Kratzspuren
Klingen, Cuttermesser, Spachtel	tiefe Schnitlinien, UV-Schicht zerstört
Hartborstige Bürsten / Schrubber	Mikrokratzer, Mattigkeit nach wenigen Anwendungen
Hochdruckreiniger im Direktstrahl	Tape-Ablösung, Wassereintritt, Profilschaden
Politurmittel mit Schleifkörper	UV-Schicht-Schaden, beschleunigte Alterung
Streusalz auf der Terrasse darunter	Salz-Spritzwasser greift Aluminium-Profile an
Lösungsmittelhaltige Allzweck-Sprays	analog zu Aceton/Verdünner — UV-Schicht-Schaden

3. Wartungsplan — zwei Termine pro Jahr

Frühjahrs-Check (nach letztem Frost, vor Pollenflug)

- Plattenoberfläche reinigen (5-Schritte-Ablauf wie oben)?
- Klemmdeckel** sitzen alle? Lose Deckel aufclipsen?
- Schraubpunkte** prüfen — keine verformten EPDM-Dichtscheiben, kein Spalt zwischen Schraubenkopf und Profil?
- Stirnseiten-Tapes** — Reinaluminium-Klebeband oben faltenfrei? Anti-Dust-Tape unten unbeschädigt?
- Untere Ablaufbohrungen** frei (Insektenkokons, Sand, Laubreste entfernen)?
- Wandanschluss-Silikon** ohne Risse — bei Bedarf nachziehen?

Herbst-Check (vor Laubfall)

- Plattenoberfläche reinigen?
- Laub und Pollen aus Trauf-Profil** entfernen — sammelt sich dort und blockiert die Tropfkante?
- Regenrinne** (falls vorhanden) reinigen — sonst Wasser-Rückstau?
- Schraubpunkte** erneut prüfen — durch Sommer-Wärmedehnung möglicherweise gelockert?
- Schnee-Räumplan** mental vorbereiten: niemals harte Werkzeuge — weicher Besen oder Kunststoffbesen?

Winterpflege

- Kein Streusalz** auf der Terrasse darunter — Salz-Spritzwasser greift Aluminium-Profile an?
- Schnee** mit weichem oder Kunststoffbesen entfernen — nie Schippe oder Spaten?
- Bei **Tauwetter**: Eisbildung in Ablaufbohrungen prüfen, Wasser muss tatsächlich ablaufen?

4. Top-7 Pflege-Fehler — zum Abhaken

- Aceton oder Verdüner für „hartnäckige Stellen“**. Folge: UV-Schicht in wenigen Minuten dauerhaft beschädigt. Lösung: nur lauwarmes Wasser + mildes Spülmittel + weichen Schwamm.
- Hochdruckreiniger im Direktstrahl**. Folge: Tape und Profile lösen sich, Wassereintritt. Lösung: niedriger Druck (≤ 50 bar), mind. 50 cm Abstand, Schaumdüse — oder ganz verzichten.
- Trocken scheuern**. Folge: Mikrokratzer durch Mineralstaub auf der Plattenoberfläche. Lösung: erst gründlich anfeuchten, dann mit Schwamm arbeiten.
- Klingen oder Spachtel für Vogel-Hinterlassenschaften**. Folge: tiefe Schnittlinien in der UV-Schicht. Lösung: einweichen mit Spülmittel-Wasser, dann mit weichem Schwamm.
- Politurmittel mit Schleifkörper**. Folge: kurzfristig glatt, langfristig UV-Schicht-Schaden und beschleunigte Alterung. Lösung: leichte Kratzer akzeptieren, tiefe Kratzer per Plattentausch (siehe Cluster zur Reparatur).
- Reinigung in praller Sonne**. Folge: Wasserflecken durch zu schnelles Trocknen, Reinigungsmittel-Schleier. Lösung: bedeckter, windstillere Tag — Reinigung am Vormittag.
- Wartung nur einmal pro Jahr oder gar nicht**. Folge: kleine Probleme (lockere Schraube, verstopfte Ablaufbohrung) bleiben unbemerkt, bis daraus konstruktive Schäden werden. Lösung: zwei Saison-Termine fest im Kalender.

Wichtig: Diese Checkliste behandelt ausschließlich Reinigung und saisonale Wartung. Tape-Logik im Detail (Cluster Abdichtung), Reparatur tiefer Kratzer und Plattentausch (Cluster Reparatur), Troubleshooting bei akuten Schäden (Cluster Fehler & Troubleshooting) — die zugehörigen Praxis-Checklisten finden Sie in den jeweiligen Kapiteln des Doppelstegplatten-Ratgebers.